


CONTACTORES 1, 2 Y 3 POLOS



DESCRIPCIÓN

Contactores: Un contactor es un switch controlado eléctricamente y se usa para activar circuitos eléctricos de potencia como motores eléctricos y sistemas de iluminación. Estos dispositivos tienen los contactos normalmente abiertos y están diseñados para estar conectados directamente a dispositivos con alto consumo de corriente.

| MODELO | CXC2P20A24 | CXC2P30A24 | CXC2P40A24 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| MARCA CARGA POR TARIMA (cajas) CAPACIDAD | C L U X E R | | |
| ELECTRICA (Amps) POLOS | 20 | 30 | 40 |
| VOLTAJE (V) FRECUENCIA (Hz) | 2 | | |
| RESISTIVIDAD POR POLOS | 24 | | |
| PZS POR CAJA LARGO CON | 50/50 | | |
| EMPAQUE (cm) ANCHO CON | 20-30A 600V MAX | 30-40A 600V MAX | 40-50A 600V MAX |
| EMPAQUE (cm) ALTO CON | 50 | 50 | 50 |
| EMPAQUE (cm) PESO CON | 7 | 7 | 7 |
| EMPAQUE (gr) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| | 288 | 287 | 287 |

CONTACTORES 1, 2 Y 3 POLOS

| MODELO | CXC3P20A24 | CXC3P30A24 | CXC3P40A24 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| MARCA CARGA POR TARIMA (cajas) CAPACIDAD | C L U X E R | | |
| ELECTRICA (Amps) POLOS | 20 | 30 | 40 |
| VOLTAJE (V) FRECUENCIA (Hz) | 3 | | |
| RESISTIVIDAD POR POLOS | 24 | | |
| PZS POR CAJA LARGO CON | 50/50 | | |
| EMPAQUE (cm) ANCHO CON | 20-30A 600V MAX | 30-40A 600V MAX | 40-50A 600V MAX |
| EMPAQUE (cm) ALTO CON | 50 | 50 | 50 |
| EMPAQUE (cm) PESO CON | 8 | 8 | 8 |
| EMPAQUE (gr) | 6 | 6 | 6 |
| | 10 | 10 | 10 |
| | 419 | 415 | 427 |

| MODELO | CXC3P50A24 | CXC3P75A24 |
|---|-----------------|-----------------|
| MARCA CARGA POR TARIMA (cajas) CAPACIDAD | C L U X E R | |
| ELECTRICA (Amps) POLOS | 50 | 75 |
| VOLTAJE (V) FRECUENCIA (Hz) | 3 | |
| RESISTIVIDAD POR POLOS | 24 | |
| PZS POR CAJA LARGO CON | 50/60 | |
| EMPAQUE (cm) ANCHO CON | 50-60A 600V MAX | 75-90A 600V MAX |
| EMPAQUE (cm) ALTO CON | 30 | 50 |
| EMPAQUE (cm) PESO CON | 10 | X |
| EMPAQUE (gr) | 7.5 | X |
| | 11 | X |
| | 742 | X |

CONTACTORES 1, 2 Y 3 POLOS

| MODELO | CXC2P40A110 | CXC3P20A110 | CXC3P30A110 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| MARCA CARGA POR TARIMA (cajas) CAPACIDAD | C L U X E R | | |
| ELECTRICA (Amps) POLOS | X | | |
| VOLTAJE (V) FRECUENCIA (Hz) | 40 | 20 | 30 |
| RESISTIVIDAD POR POLOS | 2 | 3 | 3 |
| PZS POR CAJA LARGO CON | 110 | | |
| EMPAQUE (cm) ANCHO CON | 50/60 | | |
| EMPAQUE (cm) ALTO CON | 40-50A 600V MAX | 20-30A 600V MAX | 30-40A 600V MAX |
| EMPAQUE (cm) PESO CON | 50 | 50 | 50 |
| EMPAQUE (gr) | 7 | 8 | 8 |
| | 5.5 | 6 | 6 |
| | 8.5 | 10 | 10 |
| | 285 | 422 | 424 |

| MODELO | CXC3P40A110 | CXC3P50A110 | CXC3P75A110 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| MARCA CARGA POR TARIMA (cajas) CAPACIDAD | C L U X E R | | |
| ELECTRICA (Amps) POLOS | X | | |
| VOLTAJE (V) FRECUENCIA (Hz) | 40 | 50 | 75 |
| RESISTIVIDAD POR POLOS | 3 | | |
| PZS POR CAJA LARGO CON | 110 | | |
| EMPAQUE (cm) ANCHO CON | 50/60 | | |
| EMPAQUE (cm) ALTO CON | 40-50A 600V MAX. | 50-60A 600V MAX. | 75-90A 600V MAX. |
| EMPAQUE (cm) PESO CON | 50 | 30 | 50 |
| EMPAQUE (gr) | 8 | 10 | X |
| | 6 | 7.5 | X |
| | 10 | 11 | X |
| | 428 | 753 | X |

CONTACTORES 1, 2 Y 3 POLOS

| MODELO | CXC1P20A220 | CXC1P30A220 | CXC2P20A220 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| MARCA CARGA POR TARIMA (cajas) CAPACIDAD | C L U X E R | | |
| ELECTRICA (Amps) POLOS | X | | |
| VOLTAJE (V) FRECUENCIA (Hz) | 20 | 30 | 20 |
| RESISTIVIDAD POR POLOS | 1 | 1 | 2 |
| PZS POR CAJA LARGO CON | 220 | | |
| EMPAQUE (cm) ANCHO CON | 50/60 | | |
| EMPAQUE (cm) ALTO CON | 20-30A 600V MAX | 30-40A 600V MAX | 20-30A 600V MAX. |
| EMPAQUE (cm) PESO CON | 50 | 50 | 50 |
| EMPAQUE (gr) | 6.5 | 7 | 7 |
| | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| | 231 | 233 | 286 |

| MODELO | CXC2P30A220 | CXC2P40A220 |
|---|-----------------|-----------------|
| MARCA CARGA POR TARIMA (cajas) CAPACIDAD | C L U X E R | |
| ELECTRICA (Amps) POLOS | X | |
| VOLTAJE (V) FRECUENCIA (Hz) | 30 | 40 |
| RESISTIVIDAD POR POLOS | 2 | |
| PZS POR CAJA LARGO CON | 220 | |
| EMPAQUE (cm) ANCHO CON | 50/60 | |
| EMPAQUE (cm) ALTO CON | 30-40A 600V MAX | 40-50A 600V MAX |
| EMPAQUE (cm) PESO CON | 50 | 50 |
| EMPAQUE (gr) | 7. | 7 |
| | 5.5 | 5.5 |
| | 8.5 | 8.5 |
| | 287 | 285 |

CONTACTORES 1, 2 Y 3 POLOS

| MODELO | CXC3P20A220 | CXC3P30A220 | CXC3P40A220 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| MARCA CARGA POR TARIMA (cajas) CAPACIDAD | C L U X E R | | |
| ELECTRICA (Amps) POLOS | X | | |
| VOLTAJE (V) FRECUENCIA (Hz) | 20 | 30 | 40 |
| RESISTIVIDAD POR POLOS | 3 | 3 | 3 |
| PZS POR CAJA LARGO CON | 220 | | |
| EMPAQUE (cm) ANCHO CON | 50/60 | | |
| EMPAQUE (cm) ALTO CON | 20-30A 600V MAX | 30-40A 600V MAX | 40-50A 600V MAX |
| EMPAQUE (cm) PESO CON | 50 | 50 | 30 |
| EMPAQUE (gr) | 8 | 8 | 8 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 10 | 10 | 10 |
| | 421 | 421 | 428 |

| MODELO | CXC3P50A220 | CXC3P75A220 |
|---|-----------------|-----------------|
| MARCA CARGA POR TARIMA (cajas) CAPACIDAD | C L U X E R | |
| ELECTRICA (Amps) POLOS | X | |
| VOLTAJE (V) FRECUENCIA (Hz) | 50 | 75 |
| RESISTIVIDAD POR POLOS | 3 | 3 |
| PZS POR CAJA LARGO CON | 220 | |
| EMPAQUE (cm) ANCHO CON | 50/60 | |
| EMPAQUE (cm) ALTO CON | 50-60A 600V MAX | 75-90A 600V MAX |
| EMPAQUE (cm) PESO CON | 30 | 50 |
| EMPAQUE (gr) | 10 | X |
| | 7.5 | X |
| | 11 | X |
| | 760 | X |